
Uteområder rundt biblioteket

Biblioteket ba høsten 2008 om en buffer / skjerming der kontorer og lesesaler kommer i nærkontakt med persontrafikk- og oppholdsområder utendørs.

I de nyeste tegninger er det lagt inn et rullesteinsfelt utenfor kontoret nærmest inngangshallen.
Men samtidig legges nå persontrafikken kloss opp til kontorfløyen, og ved kontorene lengst øst er det ingen buffer.

Det må vurderes tiltak for å øke avstanden mellom trafikk/opphold og veggene langs hele kontorfløyen.
Tilsvarende gjelder utenfor lesesalen ved sydinngangen (ikke vist på tegningen).

Blå piler = persontrafikk



Utsatt kontor 1
Kontoret har hjørnevindu mot hovedtrafikkåre

Rullestensfelt
1 m dypt (mørk grå på tegningen)

Naturlige oppholdssteder
Skjermede kroker utenfor en café blir fort oppholds- og røykekroker. Kroken nærmest inngangshallen er overbygd, og vil garantert bli en oppholdsplass.

Utsatt kontor 2
I begge etasjer: Vinduer mot overbygd oppholdsområde utenfor. Harde flater reflekterer støy.